

Doporučení pro přepravu, uskladnění a skladování výrobků z nerezové oceli - pásy z nerezové oceli firmy LOOB

• Doprava

- Přepravovat na dřevěných paletách v originálním balení.
- Rozbalené výrobky zabalte za účelem přepravy opět do fólie, papíru (chránit hrany, vše chránit před poškrábáním).
- Balicí pásy (zejména kovové z černé oceli) používejte s velkou opatrností. Kovové balicí pásy nesmí mít kontakt s nerezovou ocelí (nebezpečí koroze).
- Během přepravy a dalších fází uskladnění, skladování a montáže se vyvarujte znečištění částicemi železa nebo uhlíkové oceli – poškrábání jinými díly z černé oceli.

• Přenášení

- Zabránit poškození povrchu: místo řetězů používat plastové vázací prostředky.
- Při přenášení používejte ochranné materiály – dřevo, lepenku, dřevovláknité desky, plast a podložky vložené mezi díly.
- Vidlice dopravníků zajistěte před přímým kontaktem s nerezovou ocelí.
- Naplánovat čištění zdvihacího zařízení používaného předtím pro uhlíkové oceli.

• Skladování

- Výrobky skladujte v originálním balení výrobce w kontrolovaných skladovacích podmínkách.
- Kontrolovat skladovací podmínky ve skladu (teplota a vlhkost, větrání) – může dojít ke kondenzaci páry na studených ocelových dílech.
- Nevystavujte obaly přímému působení povětrnostních podmínek – neskladovat pod širým nebem.
- Výrobky skladovat na paletách, ne přímo na podlaze, kde existuje možnost navlhnutí obalu a výrobku uvnitř.

- Pokud zjistíte, že obal byl poškozen a mohlo dojít k navlhnutí výrobků uvnitř obalu, vybalte výrobek z ochranné fólie a nechte jej uschnout (V případě potřeby použijte proud horkého vzduchu) – informujte dodavatele o vzniklé situaci.
- Zabránit znečištění povrchu hotových výrobků – chránit povrchy polic a háků pro uložení dílů ochrannou vrstvou ze dřeva, plastu nebo gumy.
- Třídít druhy oceli – chránit tovární štítky, identifikační nálepky s druhem výrobku a údaji výrobce.
- **Skladování v montážních podmínkách**
 - Nevystavujte obaly přímému působení povětrnostních podmínek – neskladovat pod širým nebem.
 - Po vybalení z originálního obalu chránit výrobky před trvalým zvlhnutím v terénních podmínkách, skladovat pod střechou (krytem) na dřevěných paletách.
 - Zajistit, aby nevyužité části pásu zůstaly suché před dalším uskladněním a skladováním. V případě zvlhnutí vysušit před dlouhodobým skladováním.
 - Nepracovávat (nebrousit) černou ocel v blízkosti nerezových ocelí (vznikající piliny rychle korodují na povrchu nerezové oceli).
 - Zabránit poškrábání povrchu nerezové oceli díly z černé oceli.
 - Zabránit kontaktu s chemikáliemi obsahujícími chloridy, silné kyseliny, např. prostředky na čištění malty, bělidlo.
- **V případě zjištění změn zbarvení povrchu nerezové oceli (usazeniny rzi) je nutné vyčistit povrch přípravkem určeným na čištění nerezové oceli**